

ANWENDUNGSBEREICH

Schweißtrennspray (Lusin)

GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Verursacht Hautreizungen.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN



- besondere Schutzmaßnahmen
 - keine
- Sicherer Umgang
 - Staub /Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen.
 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
 - Funkensichere Werkzeuge verwenden.
 - Diese Sicherheitsanweisungen gelten auch für leere Packungen, die noch Produktreste enthalten können.
 - Nicht in Anlagen ohne ausreichende Belüftung verwenden.
 - Für angemessene Lüftung sorgen.
 - Berührung mit den Augen, Mund und der Haut vermeiden.
- Lagerungshinweise
 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- Hautschutz, Hygiene und Arbeitskleidung
 - Hautschutz vor, während und nach der Arbeit gemäß Hautschutzplan.
 - Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, ist verboten.
 - Vor Pausen und Arbeitsende sind die Hände und das Gesicht zu waschen.
 - kontaminierte Arbeitskleidung und Schutzausrüstung ist auszuziehen.
 - Arbeitsschutzkleidung tragen zum Hautschutz.
- Tragen von PSA
 - dichtsitzende Schutzbrille oder Gesichtsschutz
 - Schutzhandschuhe gemäß Handschuhplan
 - Atemschutz: Filtertyp A-P (nur kurzfristig möglich), dann Bereich verlassen



VERHALTEN bei STÖRUNGEN



- geeignete Brandbekämpfungsmittel
 - ABC-Pulver
- ungeeignete Brandbekämpfungsmittel
 - Wasservollstrahl
- Verhaltensregeln Mitarbeiter
 - Im Brandfall können giftige Gase u. a. Kohlenstoffoxide entstehen. Sofort den Bereich verlassen.
 - Dämpfe und Gase können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.



112

ANWENDUNGSBEREICH

Schweißtrennspray (Lusin)

VERHALTEN bei STÖRUNGEN

- Verhaltensregeln nicht für Mitarbeiter
 - Die Feuerwehr muss bei der Brandbekämpfung unbedingt umgebungsluftunabhängigen Atemschutz sowie erweiterte Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Umweltschutzmaßnahmen, Rückhaltungs- und Reinigungshinweise
 - Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
 - Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen.
 - Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.
 - Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.
 - Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
 - Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde,...) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben.
 - Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.

ERSTE HILFE



- Grundsatz: Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern.
- Abhängig vom Unfall, soweit wie möglich Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben und nicht alleine lassen.
- Rettungskräfte (und Polizei) alarmieren. Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.
- Bei jedem Unfall sofort den Vorgesetzten informieren.
- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen grundsätzlich in das Verbandbuch eintragen.
- Allgemeines:
 - Beim Aufsuchen eines Arztes immer Sicherheitsdatenblatt oder Betriebsanweisung mitnehmen.
 - Kontaminierte Kleidung wechseln und vor erneuter Benutzung reinigen.
 - Verunfallten warm halten und ruhig lagern.
- Nach Hautkontakt:
 - Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
 - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmung:
 - Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.
 - Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden.
 - Für Frischluft sorgen.
 - Atemwege freihalten.
 - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
 - Augen sofort mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen.
 - Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen.
 - Augenarzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken:
 - ACHTUNG: - Bewusstlosen darf nichts zu trinken zugeführt werden.
- Erbrechen nicht herbeiführen.
 - Arzt aufsuchen.
 - Für Frischluft sorgen.
 - Sofort Mund mit Wasser ausspülen.



112

Nr.: G-B_02

nach TRGS 555

GEFAHRSTOFF- BETRIEBSANWEISUNG

wheelabrator
A Norican Technology

Arbeitsplatz: Test Center und Montage & Service

Wheelabrator Group GmbH

Tätigkeitsbereich: Schweißen

Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Schweißtrennspray (Lusin)

ERSTE HILFE

- Nach Verbrennungen oder Erfrierungserscheinungen:

- keine Angaben

Ersthelfer: siehe Aushang

Arzt: siehe Aushang

Sicherheitsbeauftragter: siehe Aushang

INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG

- Produkt

- Abfallschlüsselnummer: keine
- Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
- Spezielle Hinweise: Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.

- Verpackung

- Abfallschlüsselnummer: keine
- Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
- Spezielle Hinweise: Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind wie das ungebrauchte Produkt zu entsorgen.

FREIGABE

Test Center

Montage & Service