

ANWENDUNGSBEREICH

Bau-Dichtstoffe (Bostik)

GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



- Kann allergische Reaktionen verursachen.

SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN



- besondere Schutzmaßnahmen
 - keine
- Sicherer Umgang
 - Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Lagerungshinweise
 - Für die Lagerung an einem gut belüfteten Ort unter Verschluss aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Vor Feuchtigkeit schützen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort bei ca. +10 bis +35 °C aufbewahren.
- Hautschutz, Hygiene und Arbeitskleidung
 - Hautschutz vor, während und nach der Arbeit gemäß Hautschutzplan.
 - Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, ist verboten.
 - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
 - Vor Pausen und Arbeitsende sind die Hände und das Gesicht zu waschen.
- Tragen von PSA
 - dichtsitzende Schutzbrille / Gesichtsschutz
 - Schutzhandschuhe gemäß Handschuhplan
 - Atemschutz nach Gefährdungslage (bei ungenügender Belüftung und vor allen Dingen in geschlossenen Räumen - Filtertyp: A/P2)



VERHALTEN bei STÖRUNGEN



- geeignete Brandbekämpfungsmittel
 - Wasserschleimstrahl
 - Kohlendioxid (CO₂)
 - ABC-Pulver
 - Schaum
- ungeeignete Brandbekämpfungsmittel
 - Wasservollstrahl
- Verhaltensregeln Mitarbeiter
 - Beim Brand entstehende Dämpfe und Brandgase (Kohlenmonoxid und Kohlendioxid) nicht einatmen. Gefahren-bereich sofort verlassen.
- Verhaltensregeln nicht für Mitarbeiter
 - Die Feuerwehr muss bei der Brandbekämpfung unbedingt umgebungsluftunabhängigen Atemschutz sowie erweiterte Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Umweltschutzmaßnahmen, Rückhaltungs- und Reinigungshinweise
 - Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen.
 - Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.
 - Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.
 - Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.



112

ANWENDUNGSBEREICH

Bau-Dichtstoffe (Bostik)

ERSTE HILFE



- Grundsatz: Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern.
- Abhängig vom Unfall, soweit wie möglich Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben und nicht alleine lassen.
- Rettungskräfte (und Polizei) alarmieren. Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.
- Bei jedem Unfall sofort den Vorgesetzten informieren.
- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen grundsätzlich in das Verbandbuch eintragen.
- Allgemeines:
 - Beim Aufsuchen eines Arztes immer Sicherheitsdatenblatt, Verpackung, Kennzeichnungsetikett oder Betriebsanweisung mitnehmen.
- Nach Hautkontakt:
 - Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
 - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmung:
 - Für Frischluft sorgen.
 - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
 - Augen sofort mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen.
 - Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen.
 - Augenarzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken:
 - **ACHTUNG:** - Bewusstlosen darf nichts zu trinken zugeführt werden.
 - - Erbrechen nicht herbeiführen.
 - Sofort Mund mit Wasser ausspülen und Wasser trinken lassen.
 - Durch Hydrolyse werden geringe Mengen an giftigem Methanol freigesetzt.
 - Sofort Arzt aufsuchen.
- Nach Verbrennungen oder Erfrierungserscheinungen:
 - keine Angaben



112

Ersthelfer: siehe Aushang

Arzt: siehe Aushang

Sicherheitsbeauftragter: siehe Aushang

INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG

- Produkt
 - Abfallschlüsselnummer: 08 04 10
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
 - Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
 - Spezielle Hinweise: Nicht ausgehärtetes Produkt muss als Sondermüll entsorgt werden.
- Verpackung
 - Abfallschlüsselnummer: keine
 - Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
 - Spezielle Hinweise: keine

ANWENDUNGSBEREICH

Bau-Dichtstoffe
(Bostik)

FREIGABE

Test Center	Montage & Service
-------------	-------------------